

Ouro Fino, 28 de Janeiro de 2024

Ofício 02/2024

Para: Vereador Tiago Bazolli de Moraes

Assunto: Resposta ofício

A Defesa Civil vem através deste documento, trazer respaldo para o ofício TBM nº 004/2024 enviado pelo Vereador Tiago Bazolli de Moraes, onde o mesmo pede uma posição sobre os fatos na Rua Francisco Juvenal de Oliveira nº364.

A Defesa Civil respalda que esteve presente no local e está trabalhando intensivamente para solução do problema local e como procedimento casual foi registrada a ocorrência no SDC – Sistema de Defesa Civil no dia 24/01/2024 de número 3009, conforme anexo.

O documento foi enviado para prefeitura executar a solução do problema relatado no documento. Segundo a prefeitura está sendo feita toda ação necessária a fim de evitar mais danos no local, o proprietário está agindo junto com a prefeitura e DMAAE para execução imediata no local. Atentaram sobre o fato das chuvas constantes e a necessidade de evitar que aumente ainda mais o problema. Inclusive sendo feitos reparos imediatos em calçamento e drenagem.

Desde já agradecemos o apreço com que sempre nos atende e colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.



Flávio Caniello

Coordenador da Defesa Civil de Ouro Fino-MG

Recebi em

29/01/2024

Ama Carolina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CÓPIA

Número : 0003009	Data Ocorrência : 24/01/2024 08:24:00	
Município : OURO FINO	Operador : OUROFINO4600 / 00000439	
Ocorrência : DC0033 / COLAPSO DE EDIFICAÇÕES	Alvo da Ocorrência : 20 / OUTROS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)	
Cobrade : 1.2.2.0.0 / Enxurradas		
Envolvidos : Gilberto Pucci Moreira, Município de Ouro Fino, moradores locais		
Nome da Operação :		
Endereço : Rua Francisco Juvenal de Oliveira		Número : 364
Bairro : Alto	Estado : MG	Cep : 37570-000
Referência : Paffer		
Descrição / Ações / Relatório : Deslocamento de estrutura de concreto armado (Muro de arrimo) devido a falta de condução das águas pluviais na Rua Francisco Juvenal de Oliveira, ocasionando danos a sarjeta, calçamento e muro de arrimo. Foram executadas pelo DMAAE, aberturas na estrutura do muro para eliminar a pressão. Não foram apresentados até o momento, Anotação de Responsabilidade Técnica da referida obra.		

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura

Imagens Relacionadas

CÓPIA

